



Club de Caza Tiro y Pesca Palmira

Personería Jurídica - Resolución No. 2136

Fundado en 1953

Afiliado a la Federación Colombiana de Tiro y Caza

Rut 891.300.568-1

INFORME DE GESTION AÑO 2020

Señores afiliados: CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA PALMIRA

Como representante legal del Club y obrando en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, presento ante ustedes el informe de gestión por la vigencia 2020

Las actividades deportivas respecto a eventos de Tiro siguen en receso tanto por efectos de la pandemia como por la continuidad del Gobierno Nacional del plan desarme implementado en todo el país.

Se realizaron obras de reparación y mantenimiento general a las canchas de tiro principal y alterna, con la finalidad de evitar que se vuelvan a repetir los derrumbes que ocasiona el desplazamiento constante de tierra por las lluvias. Se aumento la cantidad de llantas que sirven de protección en prevención de accidentes provocados por rebotes.

Se hicieron obras de mantenimiento a techos, vigas y paredes, para lo cual se cambiaron las vigas principales del techo, las vigas de madera que hacen las veces de columnas también fue necesaria cambiarlas. Se inmunizo toda la estructura de madera en procura de mejorar la vida útil de la misma. También se hizo mantenimiento a todo el mobiliario de madera con reparaciones y pintura.

Por estar ubicada la sede en zona donde llueve constantemente, se realizó pintura general y mantenimiento de paredes.

Se reforzo la pared y plataforma de el sitio donde esta ubicada la maquina para el lanzamiento de platos de la modalidad deportiva de Trap, porque esta ubicada en zona baja y el terreno hace presión en sus paredes provocando daños en su estructura.

Se hizo necesario nuevamente hacer reparación en la piscina ya que presento filtraciones en el extremo opuesto al reparado el año anterior.

Para el año 2021 se tiene programado el cambio de parte de la tubería que conduce el agua desde la bocatoma. Se hace necesario a pesar de haber hecho cambios el año anterior pues como esta ubicada en zona de ladera con constantes deslizamientos de tierra, hay lugares en los que por dichos derrumbes la tubería presenta daños de consideración que hacen urgente su reparación. También se está trabajando en la consecución de los materiales para la construcción del cerramiento de la piscina

El mantenimiento a todas las áreas de la sede deportiva se sigue realizando oportunamente para tener un espacio en óptimas condiciones para el disfrute de los afiliados y sus acompañantes.